

Facendo passare il cavo vicino le scatole e facendolo uscire in diagonale, come nel disegno, e considerando il caso peggiore come in figura (J0-eta1 splitter che va in J1-eta0 Pad, anche se questo collegamento non puo' esistere perche' i J1 non vanno in J0), abbiamo  $500+1880+400=2780$  mm, quindi vi sono altri 200 mm di tolleranza. Questi cavi sono circa 2-4 massimo 6 per pad.

